

หน้า..... 549  
วันที่..... 15 ก.ค. ๖๖  
เวลา..... 15.33 น.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐๓๔๔๗๑๗๔๒ ที่ สพ.๕๑๐๐๑/๕๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายฯ

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

แบบ -  
ประจำเดือน

เรื่อง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ถนน สามัคคี เสาร์ – gemacht ไม่มีไฟฟ้า”

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเรื่อง/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ อบจ.สุพรรณบุรี ว่า “เนื่องจากถนน สามัคคี จากวัดเสาร์ ต.บางปานม้า อ.บางปานม้า ไปแยกมะลิล้ม ไม่มีไฟฟ้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืน เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยรถที่ขับส่วนใหญ่จะขับเร็วแล้วมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซด์ ชาวบ้านขับ หรือไม่เห็นคนเดินข้างถนน ซึ่งถนนเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่าง อบต.บางปานม้าและ อบต.มะลิล้ม แต่ทั้ง ๒ ที่ เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถเร็วของรถยนต์ จึงควรข้อความกรุณายกติดตั้งไฟข้างทางให้ด้วยค่ะ”

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกองช่าง ได้ทำการสำรวจถนนสายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบจ.สุพรรณบุรีทราบต่อไป

นายสุรัตน์ ลับธรัสว่าง

รองนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- พ.สกติฯ

- พ.สกติฯ  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

15/3/66.



## บันทึกข้อความ

สำเนาที่	๙๙๙	ฉบับ
วันที่	๔ มี.ค. ๒๕๖๖	เวลา
□ ฝ่ายอ่านนายกฯ □ ฝ่ายป้อนเทป		□ ฝ่ายนิติการ
□ ฝ่ายตีเสียงอ่าน		

ส่วนราชการ ฝ่ายทางหลวงชนบท กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร ๐ - ๓๕๕๗ - ๑๗๗๙  
ที่ สพ ๕๑๐๐๕/๔๗๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ถนน ๓๓๑๘ เสาชง - มะขามล้ม ไม่มีเสาไฟ”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ)

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๕๑๐๐๕/๔๗๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งว่า “ถนน ๓๓๑๘ จากวัดเสาชง ต.บางปลาแม้า อ.บางปลาแม้า ไปแยกมะขามล้ม ไม่มีเสาไฟฟ้า ทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนปอยครึ้ง เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยรถที่ขับสวนใหญ่จะขับเร็วแล้วมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ข้าวบ้านขับ หรือไม่เห็นคนเดินข้างถนน ซึ่งถนนเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่าง อบต.บางปลาแม้าและ อบต.มะขามล้ม แต่ทั้ง ๒ ที่ได้เพิกเฉย ต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว ของรถยนต์ จึงควรขอความกรุณาติดตั้งเสาไฟข้างทางให้ด้วยค่ะ” ตามความละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

กองช่างได้ตรวจสอบปรากฏว่า ถนนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการตามที่แจ้งขอได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายธนพัฒ์ เศวตศิริพงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง